

Toveks Personbilar AB

Thomas Niklasson

Göteborgsvägen 16

451 15 Uddevalla

e-post

Thomas.Niklasson@toveksbil.se

daniel.a.andersson@uddevalla.se

Uddevalla 2017-02-13

Lilla Sältan 1 och 2

Uddevalla

Detaljplan

Geoteknik

Underlag: Markteknisk Undersökningsrapport upprättad av Bohusgeo AB daterad 2016-06-28 med uppdragsnr:16072.

Projekterings PM upprättad av Bohusgeo AB daterad 2016-07-01 med uppdragsnr:16072

SGI yttrande daterat 2017-01-12, diariernr:5.2-1612-0770

Plankarta daterad 2016-11-16

Kompletterande platsbesök visar berget i norra delen är flackt och någon risk för berg eller blocknedfall bedöms ej finnas, se foto 1.



Foto 1, Norra sidan

I anslutning till den nordöstra sidan finns ett brant bergsparti som är avsprängt. Lokalt finns uppsprucket berg som i samband med entreprenaden och sprängningsarbete bör rensas från löst sittande block. Omfattningen av rensningen är beroende av hur ytan planeras att användas. Eventuellt kan stora delar av ytan behöva sprängas bort och då utgår denna rekommendation. För de permanenta bergslänterna som blir efter sprängning skall en bedömning av slänternas stabilitet utföras av bergteknisk sakkunnig i samband med

entreprenadarbetena och eventuella förstärkningsbehov bedömas. Detta bör regleras i en planbestämmelse.



Foto 2, Befintlig bergskärning i nordöstra delen

Uppdragsansvarig

Granskning

Henrik Lundström

Tobias Thorén